

Scheda di rilievo criticità

Parco Archeologico di Sibari
Museo della Sibaritide

P.E.B.A.

Piano di eliminazione
delle barriere architettoniche

Progettista:
Ing. Giovanni Bilotti

SCHEDA DI RILIEVO

Struttura	Parco Archeologico di Sibari - Museo della Sibaritide	
Descrizione struttura	<p>Il Museo della Sibaritide, posto nelle immediate vicinanze della vasta area archeologica di Sibari-Thurii-Copia, è allestito in un edificio moderno, progettato dall'arch. R. Wallach negli anni Ottanta e allestito negli anni Novanta del Novecento. Raccoglie i reperti rinvenuti nel corso delle decennali indagini archeologiche condotte nel centro antico e nei siti più significativi della Sibaritide e illustra con oggetti straordinari la lunga storia del territorio.</p>	
N° Piani	3	
Rilevatore	Ing. Giovanni Bilotti	
Data Rilievo	10.01.2023	

1.ACCESSIBILITÀ DALL'ESTERNO

1.a SITO WEB

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/ NO	Codice Criticità / Note	
Design del sito web - Rispetto delle linee guida di design per i siti web della Pubblica Amministrazione pubblicate dalla Agenzia per l'Italia digitale (AGID)	UNI EN 301549:2018 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1	Percepibilità (Le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentati agli utenti in modi in cui essi possano percepirli)	Alternative testuali per qualsiasi contenuto non testuale (LIS, caratteri ingranditi, sintesi vocale, simboli, linguaggio Easy To Read)	SI	
			Alternative a media temporizzati (es. sottotitoli per contenuti solo audio)	SI	
			I contenuti sono rappresentati in modalità differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdere informazioni o struttura	SI	
			La visualizzazione e il funzionamento di un contenuto non dipendono dall'orientamento dello schermo, ad esempio	NO	Cod. C1SW Le difficoltà maggiori si evidenziano sul contrasto cromatico

			verticale o orizzontale (tranne i casi in cui è essenziale)		tra le parti testuali rispetto agli sfondi utilizzati, specificamente nel footer e nelle sezioni del sito dove alle aree ipertestuali fanno da sfondo sezioni arancioni. La circostanza è aggravata dal fatto che spesso vengono utilizzati caratteri eccessivamente piccoli che non favoriscono una lettura agevole.
			Semplificazione della visione e dell'ascolto dei contenuti (separando i contenuti in primo piano dallo sfondo, contrasto cromatico, ingrandimento testuale, sottofondi sonori, spaziature, ecc.)	SI	
		Utilizzabilità (I componenti e la navigazione dell'interfaccia utente devono essere utilizzabili)	Tutte le funzionalità sono rese disponibili tramite tastiera	SI	
			Previsione di un tempo sufficiente per leggere e utilizzare i contenuti.	SI	
			Assenza di contenuti con tecniche che sia noto causino attacchi epilettici o reazioni fisiche (es. lampeggiamenti non più di tre volte al secondo, animazione da interazioni)	NO	Cod. C2SW Il Sito Web nella home si presenta in avvio un'animazione ampia, che ricopre quasi interamente il desktop. Pur avendo colori tenui, per il carattere particolarmente repentino con cui si avvia l'animazione e ricoprendo l'intera schermata web, si evidenzia quale criticità.
			Utilizzo di funzionalità attraverso input diversi dalla tastiera (es. puntatore singolo per gesti multipunto)	SI	

		Comprensibilità (Le informazioni e le operazioni dell'interfaccia utente devono essere comprensibili)	Testo leggibile e comprensibile (parole inusuali, abbreviazioni, ecc.)	SI	
			Pagina Web con aspetto e funzionamento prevedibili	SI	
			Meccanismi volti ad aiutare gli utenti a evitare gli errori e agevolarli nella loro correzione	SI	
		Robusto (Il contenuto deve essere abbastanza robusto per essere interpretato in maniera affidabile da una grande varietà di programmi utente, comprese le tecnologie assistive)	Garantire la massima compatibilità con i programmi utente attuali e futuri, comprese le tecnologie assistive	SI	
Informazioni	Linee guida per la redazione del P.E.B.A.del 2018 MiBACT	Inserimento di tutte le informazioni chiare, certe e verificate, sulle reali condizioni di accessibilità (es. come raggiungere il museo, parcheggi riservati persone con disabilità, orari, costi, caratteristiche accessibilità)		NO	Sono presenti unicamente le informazioni concernenti la raggiungibilità del museo, gli orari e i costi.
		Possibilità di scaricare materiale informativo audio (podcast) e brochure stampabili in formato A4 formulato secondo le norme dell'easy-to-read, con lettere grandi e contrasto scrittura-sfondo		NO	

1.b CONTATTI

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica		SI/ NO	Codice Criticità / Note
Contatti	Linee guida per la redazione del P.E.B.A.del 2018 MiBACT	Sistemi di prenotazione	Contatto telefonico diretto	SI	
			Videocomunicazione	NO	
			Online	NO	
			Instant chat online	NO	

		Numero dedicato per l'accessibilità	NO	
		Operatori front-line formati sulle richieste relative all'accessibilità	NO	

1.c PARCHEGGIO RISERVATO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Ubicazione	Normativa riferimento	Esito			Codice Criticità / Note
		Dimensioni	Segnaletica verticale	Segnaletica orizzontale	
1	D.M. 236/89 Artt. 4.2.3, 8.2.3	2,5 m. x 3,2 m.	NO	NO	Cod. C1PHD Il parcheggio è sottodimensionato e non rispetta la normativa (larghezza non inferiore ai 3,20 m.) lunghezza (nel caso di parcheggio posto lungo il senso di marcia): non inferiore a 6 m. La segnaletica orizzontale è scarsamente visibile. In generale, il parcheggio riservato non è riconoscibile per l'utenza.
2		2,5 m. x 3,2 m.	NO	NO	

1.d PARCHEGGIO ALTERNATIVO RISERVATO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Tipologia	Ubicazione	Normativa riferimento	Esito della verifica			Codice Criticità / Note
			Dimensioni	Segnaletica verticale	Segnaletica orizzontale	
-	-	D.M. 236/89 Artt. 4.2.3, 8.2.3	-	-	-	Non presenti

1.e RAGGIUNGIBILITÀ - PERCORSO ESTERNO				
Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Collegamento Parcheggio – Percorso esterno	D.M. 236/89 Artt.4.2,8.2	Complanare	-	
		Raccordato	SI	
		Non Raccordato	-	
Tipologia di percorso esterno	D.M. 236/89 Artt.4.2,8.2	Su marciapiede	SI	Trattasi di percorso misto
		A raso	-	
Larghezza percorso esterno	D.M. 236/89 Artt. 4.2.1, 8.2.1	< 90 cm.	-	Larghezza: 1,2 m.
		> 90 cm.	SI	
Pavimentazione percorso esterno	D.M. 236/89 Artt. 4.2.1, 8.2.2	Sdrucchiolevole	-	Cod. C1RPE I tratti sconnessi si evidenziano solo in alcuni punti marginali
		Non Sdrucchiolevole	-	
		Continua	SI	
		Sconnessa	SI	
		Mancante	-	
Pendenza longitudinale percorso esterno	D.M. 236/89 Artt. 4.2.1, 8.2.1	Dislivelli < 2.5 cm.	-	
		Dislivelli < 2.5 cm. E raccordati	-	

		Dislivelli > 2.5 cm. e non raccordati	SI	
Ostacoli lungo il percorso esterno	D.M. 236/89 Artt. 4.2.1, 8.2.1	Presenti	SI	Cod. C2RPE Non è presente alcun cordolo al termine delle singole aree di parcheggio, sicché le parti anteriori degli autoveicoli in sosta invadono l'area del marciapiede presentando un ostacolo.
		Non presenti	-	Altri impedimenti sono rappresentati dalla vegetazione ornamentale posta nell'area di parcheggio che attraverso rami e palme invade anch'essa l'area riservata al marciapiede rappresentando un ulteriore ostacolo.

1.f ACCESSO				
Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Immagine architettonica dell'ingresso	Linee guida per la redazione del P.E.B.A.del 2018 MiBACT	Pensilina di protezione	SI	
		Colore portone di ingresso	NO	
		Banner	NO	
		Stendardi	NO	

		Differenziazione della pavimentazione	NO		
		Illuminazione	NO		
Tipologia ingresso		Principale	SI		
		Secondario	-		
		Secondario alternativo	-		
		Altro...	-		
Altezza dislivello		H dislivello cm	> 1 m.	-	Dislivello: 0,5 m.
			< 1 m.	SI	
Superamento dislivello	D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 8.1.2	Gradino	-		
		Rampa	SI		
		Scale	-		
		Altro	-		
Rampe	D.M. 236/89 Artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10, 8.1.11	Pendenza rampa < 8%	NO	Cod. C2ACC	
		Corrimano	NO		
		Tipologia di rampa		Stessa pavimentazione apposta su marciapiedi	

Zona anti/retrostan te porta accesso complanare	D.M. 236/89 Artt. 4.1.1, 8.1.1	Antistante	SI	
		Retrostante	SI	
Tipologia di porta		Porta in vetro	SI	
		Porta tagliafuoco rei	NO	
		Porta altro tipo	-	
Tipologia apertura	D.M. 236/89 Artt. 4.1, 8.1	Anta singola	-	Cod. C3ACC
		Anta doppia	SI	
		Apertura interna	SI	
		Apertura esterna	-	
Ampiezza apertura	D.M. 236/89 Artt. 4.1.1, 8.1.1	Larghezza m.	1 m.	
		Porta in vetro	SI	
		Porta tagliafuoco REI	NO	
		Porta altro tipo	-	
Corrimano	D.M. 236/89 Artt. 4.1.11, 8.1.11	Presente	SI	Cod. C2ACC
		Altezza m.	1,1 m.	
		Continuo	SI	

		Discontinuo	NO	
		Indicazioni tattili	NO	
Segnaletica tattile		Percorso tattilo-plantare	NO	Cod. C5ACC
		Segnaletica Braille	NO	
		Segnaletica sonora	NO	
Segnaletica luminosa		Presente	-	
		Non presente	NO	

2. ACCOGLIENZA INTERNA - INFORMAZIONI

2.a ATRIO - INGRESSO

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Informazioni Esterne	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Punti con informazioni di base all'esterno del museo (giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze, ecc.)	NO	Cod. C1ALL Sulla porta sono affissi solo orari di apertura/chiusura

Comunicazione dei servizi	Linee guida per la redazione del P.E.B.A.del 2018 MiBACT	Totem multimediali		NO	Non sono presenti ausili di alcun genere per i portatori di disabilità sensoriali
		Pannelli informativi a caratteri ingranditi		NO	
		Schermi informativi	Video in LIS	NO	
			Sottotitoli con caratteri ingranditi	NO	

2.b BIGLIETTERIA - INFORMAZIONI

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Bancone	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Doppia Altezza	NO	Cod. C1BIG
		Spazio di avvicinamento diretto e non ostruito	SI	
		Spazio di manovra per persone su sedia a rotelle	SI	
		Sistema di amplificazione del suono	NO	
		Illuminazione adeguata e uniforme	NO	
		Segnaletica leggibile e accessibile	NO	
		Collocazione riconoscibile e segnalata	NO	
Personale di front-office	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Formazione nella comunicazione con persone con disabilità	NO	

2.c SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Comunicazione offerta accessibilità	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Icone rappresentative dei livelli di accessibilità presenti	NO	
		Carta dei servizi aggiornata con l'indicazione dei servizi dedicati all'accessibilità	NO	
		Accesso ai cani di assistenza	SI	
		Spazio per i cani di assistenza nell'area d'attesa	NO	
		Spazi per persone su sedie a rotelle nell'area di attesa	NO	
		Servizi di accompagnamento per visitatori con esigenze specifiche (lettori e interpreti dei segni, applicativi per smartphone, "dizionari" semplificati per parole e immagini)	NO	
		Tablet per fruire di servizi informativi (es. virtual tour)	NO	
		Percorsi dedicati a utenze con esigenze speciali (es. Alzheimer, autismo)	NO	
Accordi con associazioni rappresentative degli interessi delle persone con disabilità	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Presenti	NO	

2.d GUARDAROBA

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Posizionamento	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Collocazione lungo percorso accessibile	SI	Cod. C1GDR
		Area consente spazio di manovra e raggiungibilità adeguati per persona su sedia a rotelle	NO	
		Illuminazione adeguata	NO	
Caratteristiche	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Armadietti e griglie portabagagli disposti ad altezza e profondità adeguate	NO	Cod. C1GDR
		Meccanismi di apertura raggiungibili e ad altezza adeguata	NO	
		Segni di riconoscibilità evidenti, e chiusure corredate di numeri in caratteri ad alta leggibilità e Braille	NO	
		Posti a sedere in prossimità	NO	

2.e ORIENTAMENTO/WAYFINDING

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Informazioni	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Distinzioni delle informazioni per livelli di priorità (sicurezza, direzionali e di localizzazione, generali e istruttive, pubblicitarie e/o altro)	NO	Cod. C10WAY
		Collocazione facile, intuitiva e percepibile	NO	
		Terminologia comprensibile, immediata e concisa	NO	
		Informazioni in sequenza rese in maniera coerente	NO	
		Utilizzo di simboli, icone e pittogrammi insieme al testo	NO	

Contrasto visivo	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Per facilitare l'orientamento e gli spostamenti	Tra superfici ampie (pavimenti, pareti, ecc.)	NO	Cod. C10WAY
			Porte e telai delle porte	NO	
			Corrimano e sfondo	NO	
		Per evidenziare pericoli e problemi di sicurezza (es. pali, colonne, pareti vetrate, superficie di una scala mobile e pedana di avvicinamento, ecc.)		NO	
		Per facilitare la lettura di segnali, informazioni, istruzioni (es. testo e simboli informativi cartelli, targhette porte, caratteri riportati su comandi, ecc.)		NO	
Informazioni tattili	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Percorsi tattili		NO	Cod. C10WAY
		Mappe tattili		NO	
		Targhe tattili		NO	
Informazioni udibili	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Segnalatori acustici per indicare potenziali situazioni di pericolo anche in aggiunta alle informazioni tattili		NO	Cod. C10WAY
		Per allarmi di richiesta d'assistenza d'emergenza (es. ascensori, toilette)		NO	
		Aggiuntive a informazioni visive (es. display informativo)		NO	
		Sistemi di potenziamento dell'ascolto nei locali e spazi adibiti a riunioni, lezioni, banconi, ecc.		NO	

2.f SERVIZI IGIENICI

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Bagno presente al piano carrabile, raggiungibile con ascensore o scale	D.M. 236/89 Artt. 4.1.6, 8.1.6	Raggiungibile	-	Cod. C1SIG Ostacoli presenti nell'area antistante
		Raggiungibile con difficoltà	SI	
		Non raggiungibile	-	
Generale	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Servizio di toilette unisex (almeno uno)	NO	
		Chiaramente identificabili e segnalati in modo accessibile utilizzando i simboli internazionali riconosciuti (ISA)	NO	
		Servizio di chiamata di assistenza con feedback visivo e sonoro (almeno uno)	NO	
Servizi igienici con dimensioni minime da normativa	D.M. 236/89 Artt. 4.1.6, 8.1.6 Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Porta bagno > 80 cm.	SI	Cod. C2SIG
		Porta con apertura verso l'esterno	SI	
		Larghezza porta sufficiente a favorire ingresso utenti su sedia a rotelle	SI	
		Dimensione sanitari	NO	
		Altezza WC < 45 cm.	NO	
		Distanze dei sanitari (spec. favorire spazio di manovra utenti su sedia a rotella)	NO	
		Lavabo accessibile (almeno uno)	NO	
		Maniglioni e corrimano	NO	

Bagno o spogliatoio dotato di doccia	D.M. 236/89 Artt.4.1.6, 8.1.6	Presente e accessibile	NO	
Servizio dedicato a bambini, spazio passeggiato, fasciatoio	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Presente	NO	

2.g PUNTI RISTORO – CAFFETTERIE - BOOKSHOP			
Normativa di riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Locali e attrezzature in uso pienamente accessibili	NO	
	Banchi di vendita articolati su altezze e sezioni trasversali	NO	
	Tavoli e banchi di ristoro con uno spazio agevole per sedie a ruote	NO	
	Accesso di cani per l'assistenza	NO	

2.h DISPOSTIVI - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI SPECIFICHE DISABILITÀ

Normativa riferimento	Esito della verifica			SI/NO	n.	Codice Criticità / Note	
Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Riproduzioni per esplorazione tattile	Oggetti tridimensionali	Copie al vero	NO	0		
			Copie in scala	NO	0		
		Dipinti, mosaici o figure di altro genere	Riproduzioni in bassorilievo	NO	0		
			Disegni in rilievo	NO	0		
			Immagini schematiche in rilievo	NO	0		
		Monumenti	Modelli architettonici e volumetrici in scala	NO	0		
			Bassorilievi delle facciate	NO	0		
			Mappe tattili	NO	0		
		Audio guida (N.B. audio-descrizione e segni-guida, per garantirne l'usabilità da parte delle persone con disabilità sensoriali)			NO		0
		Ausili per difficoltà motorie	Golf car		NO		0
	Elettro scooter		NO	0			
	Sedie a ruote gratuite		NO	0			
	Sedute pieghevoli portatili		NO	0			

2.j PERSONALE

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica		SI/NO	Codice Criticità / Note
Caratteristiche generali	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Riconoscibile e identificabile		NO	
		Formazione dedicata per un'accoglienza cortese e specializzata nell'accoglienza dell'utenze con bisogni specifici		NO	
		Aggiornamenti professionali	Accoglienza dell'utenze con bisogni specifici	NO	
			Approcci comunicativi (ad esempio l'uso della lingua dei segni)	NO	
			Uso dei dispositivi di sicurezza e di primo soccorso	NO	

3. DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE

3.a SUPERAMENTO DI DISLIVELLI DI QUOTA

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica		SI/NO	Codice Criticità / Note
Ascensore	D.M. 236/89 Artt.4.1.12, 8.1.12	Presente		SI	Cod. C1SDQ
		Riservato		NO	
		Pubblico		NO	
		Larghezza porte \geq 75cm.		SI	
		Dimensione minime 120 x 80 cm.		SI	
		Segnalazione per non vedenti		NO	
		Bottoniera h. 110 - 140 cm.		NO	

		Segnatura Braille sulla bottoniera	NO	
		Sistema di videotelefono interno per la comunicazione di emergenza di soggetti ipovedenti	NO	
Rampe/scale	DM 236/89 Artt.4.1.10, 8.1.10 Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Larghezza minima 120 cm.	SI	Cod. C2SDW
		Corrimano con indicazioni tattili	NO	
		Gradini a norma resistenti allo scivolamento con contrasto cromatico	NO	
		ITT – Codice attenzione	NO	
		Illuminazione sufficiente	NO	
		Contrasto cromatico	NO	

3.b DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE			
Normativa di riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Fruibilità degli spazi facilitata e adeguata (larghezza, spazi di manovra, ecc.)	SI	Cod. C1DOZ Cod. C3DOZ
	Ostacoli lungo i percorsi di collegamento (anche sporgenze, ecc.)	SI	
	Sedute lungo i percorsi per evitare gli affaticamenti	SI	
	Spazio interposto > 150 cm. fra due porte poste consecutivamente	SI	
	Ostacoli al termine di una rampa (considerare sempre uno spazio di azione > di 150 cm. x 150 cm.)	NO	
	Illuminazione funzionale ai percorsi	NO	
	Segnaletica di wayfinding accessibile e identificabile (punto 2.e)	NO	
	Indicazioni tattili a terra lungo i percorsi	NO	

	Percorsi di evacuazione lungo il percorso	SI	

4. ESPERIENZA MUSEALE

4.a PERCORSI MUSEALI

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note	
Fruibilità degli itinerari	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Lecture semplificate del patrimonio (soggetti a bassa alfabetizzazione, con deficit cognitivi)	NO		
		Approcci plurisensoriali (es. percorso multistrutturato visivo-tattile-sonoro-olfattivo-gustativo)	NO		
		Gestione diversificata dei tempi di visita	NO		
		Organizzazione del percorso basato sulle percorrenze accessibili	NO		
		Ausili tecnologici volti a favorire l'accessibilità dell'esperienza di visita	Video in Lingua Italiana dei Segni (LIS), e/o Americana (ASL) e/o International Sign Language (IS)		NO
			Avvisi luminosi		NO
			Rete Wi-Fi per scaricare applicativi o accedere a contenuti culturali in ambiente digitale ecc.		NO
			Altro...		NO
Stanze di decompressione sensoriale	NO				

		Esplorazione tattile dei manufatti (compatibilmente alle loro esigenze di tutela)	NO	

4.b DISPOSITIVI ESPOSITIVI

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Caratteristiche	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Espositori e articoli collocati ad altezza idonea all'osservazione da seduti o in piedi, da bambini e persone di bassa statura	SI	Cod. C1DES
		Espositori/vetrine e relativi pannelli didascalici stabili e fissati in maniera sicura	SI	Cod. C2DES
		Materiali riflettenti o abbaglianti	SI	Cod. C2DES
		Disposizione che consente circolazione non ostruita con spazio di manovra idoneo alla deambulazione e all'osservazione da parte di tutti	NO	Cod. C3DES
		Etichette accessibili e a caratteri ingranditi	NO	
		Piedistalli stabili ad oscillazioni e cadute dei beni esposti (spec. in caso di esplorazione tattile delle opere)	NO	Cod. C4DES
		Dispositivi con informazioni audio	NO	
		Dispositivi interattivi accessibili	NO	
		Dispositivi con spiegazioni in Lingua Italiana dei Segni (LIS), e/o Americana (ASL) e/o International Sign Language (IS)	NO	
		Illuminazione adeguata degli oggetti	SI	Cod. C5DES Non in tutte le teche espositive
Pannelli espositivi	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018	Posizionamento nelle aree o nei locali di esposizione	NO	
		Altezza idonea alla lettura da seduti o in piedi, da bambini e persone di bassa statura	NO	

	MiBACT UNI EN 17210:2021	Caratteri ingranditi	NO	
		Contrasto cromatico	NO	
		Formato accessibile	NO	
		Comunicazione semplificata anche per soggetti a bassa alfabetizzazione e con deficit cognitivo	NO	

4.c POSTAZIONI MULTIMEDIALE				
Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Fruibilità dei contenuti digitali	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Postazioni video e/o tavoli interattivi accessibili in relazione a specifiche esigenze	NO	Cod. C1PMD
		Postazioni video, comandi, schermi touch, tastiere, cuffie audio posti ad altezza e angoli visuali fruibili ad altezza bambino	NO	
		Audiovisivi sottotitolati in sostituzione dei contenuti sonori delle finestre in Lingua Italiana dei Segni (LIS), e/o Americana (ASL) e/o International Sign Language (IS)	NO	Cod. C2PMD
		Materiale scritto con caratteri ingranditi e a sufficiente contrasto cromatico	NO	Cod. C3PMD
		Audio-descrizione	SI	Cod. C4PMD Solo in alcune sale

5. SICUREZZA ED EMERGENZA

5.a SICUREZZA

Normativa di riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Guida da offrire all'ingresso con indicazioni sul comportamento da tenere in caso di pericolo o di imprevisto (spec. persone con disabilità intellettiva)	NO	
	Stato delle superfici degli oggetti predisposti all'esplorazione tattile	-	
	Pavimentazioni antiscivolo	NO	
	Dispositivi sonori al termine delle scale/rampe/porte	NO	

5.b EMERGENZA

Normativa di riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note	
Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità	NO		
	Personale formato per lo svolgimento delle procedure previste in caso di emergenza	SI		
	Planimetrie semplificate e orientate, con layout di esodo (vedi norma ISO 23601) accessibili	NO		
	Riconoscibilità del sistema di esodo	Segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 70 10 correttamente posizionata e dimensionata		SI
		Differenziazione luminosa e coloristica		NO
		Corretta identificazione direzionale		NO
		Corretta identificazione delle uscite di emergenza		SI

		Uso di sensori acustici	NO	
		Personale formato ad avvisare o prestare aiuto ai visitatori sordi	NO	